Код товара

# f-susp1986110002

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

## 1,425.00 грн.

**Гарантия**: 1 месяц
Стоимость отправки / Время отправки
- / -

## VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

### Контактная информация

**Адрес**
61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56
**Телефон**
+380 50 843 3841
+380 67 270 4345
**Viber**
+380508433841
**E-Mail**
webroman2@gmail.com
**Время работы**
Пн-Пт 09:00-18:00

### Деталь - Бачок гидроусилителя рулевого управления

**Наименование**

| Код товара | Позиция | Функциональность | Состояние детали |
|---|---|---|---|
| f-susp1986110002 | - | OK | Б/У |
| **Оригинальный номер** | **Номер производителя** | **Номер на корпусе детали** | **Производитель** |
| 30680756 | 6C913R700BC | - | Volvo |

### Автомобиль - VOLVO XC70 (2008 - 2013)

| VIN код | Год выпуска | Пробег (км) | Топливо |
|---|---|---|---|
| | 2014 | 79,360 | Дизель |
| **Цвет** | **Код цвета** | **Тип кузова** | **Тип салона** |
| - | | - | - |
| **Двигатель** | **Код двигателя** | **Тип коробки передач / Передаточное число** | **Номер коробки передач** |
| - | D5244T17 | - / | TF-80SC AWD |




‹ › ×