Код товара

f-susp1981010002







‹ › ×

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

1,425.00 грн.

Гарантия: 1 месяц
Стоимость отправки / Время отправки
- / -

VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Контактная информация

Адрес
61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56
Телефон
+380 50 843 3841
+380 67 270 4345
Viber
+380508433841
E-Mail
webroman2@gmail.com
Время работы
Пн-Пт 09:00-18:00

Деталь - Бачок гидроусилителя рулевого управления

Наименование

Код товара	Позиция	Функциональность	Состояние детали
f-susp1981010002	-	OK	Б/У
Оригинальный номер	**Номер производителя**	**Номер на корпусе детали**	**Производитель**
6819752	-	-	Volvo

Автомобиль - VOLVO 740 (1984-1992)

VIN код	Год выпуска	Пробег (км)	Топливо
	1988	261,910	-
Цвет	**Код цвета**	**Тип кузова**	**Тип салона**
-		-	-
Двигатель	**Код двигателя**	**Тип коробки передач / Передаточное число**	**Номер коробки передач**
	B234F	- /	