Код товара


whl9571310000002

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

3,325.00 грн.

Гарантия: 1 месяц
Стоимость отправки / Время отправки
- / -





‹ › ×

VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Контактная информация

Адрес
61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56
Телефон
+380 50 843 3841
+380 67 270 4345
Viber
+380508433841
E-Mail
webroman2@gmail.com
Время работы
Пн-Пт 09:00-18:00

Деталь - Соединительная лента рулевой колонки / Подушка / Звуковой сигнал / Клавиши доп управления

Наименование	Соединительная лента рулевой колонки / Подушка / Звуковой сигнал / Клавиши доп управления

Код товара	Позиция	Функциональность	Состояние детали
whl9571310000002	-	OK	Б/У

Оригинальный номер	Номер производителя	Номер на корпусе детали	Производитель
9191452	6819758	-	Volvo

Автомобиль - VOLVO 850 (1991-1996)

VIN код	Год выпуска	Пробег (км)	Топливо
	1995	170,000	-

Цвет	Код цвета	Тип кузова	Тип салона
-		-	-

Двигатель	Код двигателя	Тип коробки передач / Передаточное число	Номер коробки передач
-	B5234T1	- /	