New code

f-susp1981310001

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

712.50 uah.

Warranty: 1 месяц
Cost of delivery / Delivery time
- / -



‹ › ×

VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Contact info

Address
61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56
Phone
+380 50 843 3841
+380 67 270 4345
Viber
+380508433841
E-Mail
webroman2@gmail.com
Work time
Пн-Пт 09:00-18:00

Part - Power steering oil containers

Title	Бачок гидроусилителя рулевого управления		
New code	**Position**	**Functionality**	**State**
f-susp1981310001	-	OK	Used
Original no.	**Manufacturer number**	**Body number**	**Manufacturer**
2609227	91395647	-	Volvo

С дефектом. Отломано ухо

Car - VOLVO 850 (1991-1996)

VIN code	**Year**	**Millage (km)**	**Fuel**
	1996	16,300	Бензин
Color	**Color code**	**Body**	**Cabin**
-		-	-
Engine	**Engine code**	**Gearbox / Gear ratio**	**Gearbox number**
	B5254S	- /	