Код товара

f-susp1981010001

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

950.00 грн.

Гарантия: 1 месяц
Стоимость отправки / Время отправки
- / -

VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Контактная информация

Адрес
61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56
Телефон
+380 50 843 3841
+380 67 270 4345
Viber
+380508433841
E-Mail
webroman2@gmail.com
Время работы
Пн-Пт 09:00-18:00

Деталь - Бачок гидроусилителя рулевого управления

Наименование	Бачок гидроусилителя рулевого управления

Код товара	Позиция	Функциональность	Состояние детали
f-susp1981010001	-	OK	Б/У

Оригинальный номер	Номер производителя	Номер на корпусе детали	Производитель
1359621	-	-	Volvo

Автомобиль - VOLVO 740 (1984-1992)

VIN код	Год выпуска	Пробег (км)	Топливо
	1987	19,600	Бензин

Цвет	Код цвета	Тип кузова	Тип салона
-		-	-

Двигатель	Код двигателя	Тип коробки передач / Передаточное число	Номер коробки передач
-	B230F	Автомат /	







‹ › ×