Код товара

f-susp1986510002

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

1,425.00 грн.

Гарантия: 1 месяц
Стоимость отправки / Время отправки
- / -





‹ › ×

VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Контактная информация

Адрес
61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56
Телефон
+380 50 843 3841
+380 67 270 4345
Viber
+380508433841
E-Mail
webroman2@gmail.com
Время работы
Пн-Пт 09:00-18:00

Деталь - Бачок гидроусилителя рулевого управления

Наименование

Код товара	Позиция	Функциональность	Состояние детали
f-susp1986510002	-	OK	Б/У
Оригинальный номер	**Номер производителя**	**Номер на корпусе детали**	**Производитель**
30741483	30680304	-	Volvo

Автомобиль - VOLVO XC90 (2007 - 2014)

VIN код	Год выпуска	Пробег (км)	Топливо
	2014	31,000	Дизель
Цвет	**Код цвета**	**Тип кузова**	**Тип салона**
-		-	-
Двигатель	**Код двигателя**	**Тип коробки передач / Передаточное число**	**Номер коробки передач**
	D5244T18	Автомат /	