

Код товара

f-susp1985410002

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

1,351.50 грн.**Гарантия:** 1 месяц

Стоимость отправки / Время отправки

- / -

VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Контактная информация**Адрес**

61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56

Телефон

+380 50 843 3841

+380 67 270 4345

Viber

+380508433841

E-Mail

webroman2@gmail.com

Время работы

Пн-Пт 09:00-18:00

Деталь - Бачок гидроусилителя рулевого управления**Наименование**

| Код товара | Позиция | Функциональность | Состояние детали |
|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| f-susp1985410002 | - | ОК | Б/У |
| Оригинальный номер | Номер производителя | Номер на корпусе детали | Производитель |
| 31302576 | - | - | Volvo |

Автомобиль - VOLVO XC60 (2009 - 2013)

| VIN код | Год выпуска | Пробег (км) | Топливо |
|-----------|---------------|--|-----------------------|
| | 2014 | 31,310 | Дизель |
| Цвет | Код цвета | Тип кузова | Тип салона |
| - | - | - | - |
| Двигатель | Код двигателя | Тип коробки передач / Передаточное число | Номер коробки передач |
| | D5244T15 | Автомат / | TF80SC AWD |



< > X