

Код товара

f-susp1981210001

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

649.50 грн.**Гарантия:** 1 месяц

Стоимость отправки / Время отправки

- / -

VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Контактная информация**Адрес**

61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56

Телефон

+380 50 843 3841

+380 67 270 4345

Viber

+380508433841

E-Mail

webroman2@gmail.com

Время работы

Пн-Пт 09:00-18:00

[Деталь - Бачок гидроусилителя рулевого управления](#)**Наименование**

Код товара	Позиция	Функциональность	Состояние детали
f-susp1981210001	-	OK	Б/У
Оригинальный номер	Номер производителя	Номер на корпусе детали	Производитель

1359621 - - Volvo

[Автомобиль - VOLVO 780 \(1985-1990\)](#)

VIN код	Год выпуска	Пробег (км)	Топливо
	1990	142,300	Бензин
Цвет	Код цвета	Тип кузова	Тип салона
-	-	-	-

Двигатель	Код двигателя	Тип коробки передач / Передаточное число	Номер коробки передач
-	B5234TF	- /	-



< > X