

Код товара

f-susp1981310001

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

625.50 грн.**Гарантия:** 1 месяц

Стоимость отправки / Время отправки

- / -

VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Контактная информация**Адрес**

61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56

Телефон

+380 50 843 3841

+380 67 270 4345

Viber

+380508433841

E-Mail

webroman2@gmail.com

Время работы

Пн-Пт 09:00-18:00

Деталь - Бачок гидроусилителя рулевого управления**Наименование** Бачок гидроусилителя рулевого управления

| Код товара | Позиция | Функциональность | Состояние детали |
|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| f-susp1981310001 | - | ОК | Б/У |
| Оригинальный номер | Номер производителя | Номер на корпусе детали | Производитель |
| 2609227 | 91395647 | - | Volvo |

С дефектом. Отломано ухо

Автомобиль - VOLVO 850 (1991-1996)

| VIN код | Год выпуска | Пробег (км) | Топливо |
|-----------|---------------|--|-----------------------|
| | 1996 | 16,300 | Бензин |
| Цвет | Код цвета | Тип кузова | Тип салона |
| - | | - | - |
| Двигатель | Код двигателя | Тип коробки передач / Передаточное число | Номер коробки передач |
| | B5254S | - / | |



< > X