

Код товара

f-susp1981310001

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

675.75 грн.**Гарантия:** 1 месяц

Стоимость отправки / Время отправки

- / -

VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Контактная информация**Адрес**

61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56

Телефон

+380 50 843 3841

+380 67 270 4345

Viber

+380508433841

E-Mail

webroman2@gmail.com

Время работы

Пн-Пт 09:00-18:00

Деталь - Бачок гидроусилителя рулевого управления**Наименование** Бачок гидроусилителя рулевого управления

Код товара	Позиция	Функциональность	Состояние детали
f-susp1981310001	-	ОК	Б/У
Оригинальный номер	Номер производителя	Номер на корпусе детали	Производитель
2609227	91395647	-	Volvo

С дефектом. Отломано ухо

Автомобиль - VOLVO 850 (1991-1996)

VIN код	Год выпуска	Пробег (км)	Топливо
	1996	16,300	Бензин
Цвет	Код цвета	Тип кузова	Тип салона
-		-	-
Двигатель	Код двигателя	Тип коробки передач / Передаточное число	Номер коробки передач
	B5254S	- /	



< > X