

Код товара

f-susp1981010001

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

**901.00 грн.****Гарантия:** 1 месяц

Стоимость отправки / Время отправки

- / -

**VOLVOSERVICE**

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Контактная информация

**Адрес**

61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56

**Телефон**

+380 50 843 3841

+380 67 270 4345

**Viber**

+380508433841

**E-Mail**

webroman2@gmail.com

**Время работы**

Пн-Пт 09:00-18:00

Деталь - Бачок гидроусилителя рулевого управления**Наименование** Бачок гидроусилителя рулевого управления

Код товара	Позиция	Функциональность	Состояние детали
f-susp1981010001	-	OK	Б/У
Оригинальный номер	Номер производителя	Номер на корпусе детали	Производитель
1359621	-	-	Volvo

Автомобиль - VOLVO 740 (1984-1992)

VIN код	Год выпуска	Пробег (км)	Топливо
-	1987	19,600	Бензин
Цвет	Код цвета	Тип кузова	Тип салона
-	-	-	-
Двигатель	Код двигателя	Тип коробки передач / Передаточное число	Номер коробки передач
-	B230F	Автомат /	-



&lt; &gt; X