

Код товара

whl9572210000004

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

6,255.00 грн.**Гарантия:** 1 месяц

Стоимость отправки / Время отправки

- / -

VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Контактная информация**Адрес**

61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56

Телефон

+380 50 843 3841

+380 67 270 4345

Viber

+380508433841

E-Mail

webroman2@gmail.com

Время работы

Пн-Пт 09:00-18:00

Деталь - Соединительная лента рулевой колонки / Подушка /
Звуковой сигнал / Клавиши доп управления

Наименование	Соединительная лента рулевой колонки / Подушка / Звуковой сигнал / Клавиши доп управления		
Код товара	Позиция	Функциональность	Состояние детали
whl9572210000004	-	ОК	Б/У
Оригинальный номер	Номер производителя	Номер на корпусе детали	Производитель
30889364	-	-	Volvo

Автомобиль - VOLVO S40/V40 (1995-2004)

VIN код	Год выпуска	Пробег (км)	Топливо
-	2001	171,830	Бензин
Цвет	Код цвета	Тип кузова	Тип салона
-	-	-	-
Двигатель	Код двигателя	Тип коробки передач / Передаточное число	Номер коробки передач
-	B4204T3	- /	5VXL



< > X