f-susp1982810002

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

842,00 грн.

Гарантия: 1 месяц

Стоимость отправки / Время отправки

-/-

VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Контактная информация

Адрес

61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр. Науки 56

Телефон

+380 50 843 3841 +380 67 270 4345

Viber

+380508433841

E-Mail

webroman2@gmail.com

Время работы

Пн-Пт 09:00-18:00

Деталь - Бачок гидроусилителя рулевого управления

Наименование Бачок гидроусилителя рулевого управления

Код товара	Позиция	Функциональность	Состояние детали
f-susp1982810002	-	OK	Б/У
Оригинальный номер	Номер производителя	Номер на корпусе детали	Производитель

8649720 - Volvo

Автомобиль - VOLVO S60 (2005-2010)

 VIN код
 Год выпуска
 Пробег (км)
 Топливо

 2006
 3 800
 Бензин

 Цвет
 Код цвета
 Тип кузова
 Тип салона

Двигатель Код двигателя Тип коробки передач / Передаточное число

В5254Т2 Механика /

Тип салона
Номер коробки
передач

