

Код товара

f-susp1983810002

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

2,165.00 грн.**Гарантия:** 1 месяц

Стоимость отправки / Время отправки

- / -

VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Контактная информация**Адрес**

61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56

Телефон

+380 50 843 3841

+380 67 270 4345

Viber

+380508433841

E-Mail

webroman2@gmail.com

Время работы

Пн-Пт 09:00-18:00

Деталь - Бачок гидроусилителя рулевого управления**Наименование** Бачок гидроусилителя рулевого управления

Код товара	Позиция	Функциональность	Состояние детали
f-susp1983810002	-	ОК	Б/У
Оригинальный номер	Номер производителя	Номер на корпусе детали	Производитель
30645621	-	-	Volvo



< > x

Автомобиль - VOLVO S80 (2004 - 2006)

VIN код	Год выпуска	Пробег (км)	Топливо
	2006	12,000	Бензин
Цвет	Код цвета	Тип кузова	Тип салона
-	-	-	-
Двигатель	Код двигателя	Тип коробки передач / Передаточное число	Номер коробки передач
	B5244T	Автомат /	4T65EV-GT