

Код товара

f-susp1986510001

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

**1,251.00 грн.****Гарантия:** 1 месяц

Стоимость отправки / Время отправки

- / -

**VOLVOSERVICE**

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

**Контактная информация****Адрес**

61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56

**Телефон**

+380 50 843 3841

+380 67 270 4345

**Viber**

+380508433841

**E-Mail**

webroman2@gmail.com

**Время работы**

Пн-Пт 09:00-18:00

Деталь - Бачок гидроусилителя рулевого управления**Наименование**

| Код товара         | Позиция             | Функциональность        | Состояние детали |
|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| f-susp1986510001   | -                   | ОК                      | Б/У              |
| Оригинальный номер | Номер производителя | Номер на корпусе детали | Производитель    |
| 30645621           | -                   | -                       | Volvo            |

Автомобиль - VOLVO XC90 (2007 - 2014)

| VIN код   | Год выпуска   | Пробег (км)                              | Топливо               |
|-----------|---------------|--|-----------------------|
| -         | 2011          | 30                                       | Дизель                |
| Цвет      | Код цвета     | Тип кузова                               | Тип салона            |
| -         | -             | -  | -                     |
| Двигатель | Код двигателя | Тип коробки передач / Передаточное число | Номер коробки передач |
| -         | B6324S5       | Автомат /                                | 6VXL (M66 AWD)        |



&lt; &gt; X