

Код товара

f-susp1986510002

.title { border-bottom: solid 1px #ddd !important; }

1,251.00 грн.**Гарантия:** 1 месяц

Стоимость отправки / Время отправки

- / -

VOLVOSERVICE

.map-view { font-size: 120%; margin-bottom: 10px; display: block; }

Контактная информация**Адрес**

61002, Ukraine, Харьковская область, Харьков, пр.Науки 56

Телефон

+380 50 843 3841

+380 67 270 4345

Viber

+380508433841

E-Mail

webroman2@gmail.com

Время работы

Пн-Пт 09:00-18:00

Деталь - Бачок гидроусилителя рулевого управления**Наименование**

Код товара	Позиция	Функциональность	Состояние детали
f-susp1986510002	-	ОК	Б/У
Оригинальный номер	Номер производителя	Номер на корпусе детали	Производитель
30741483	30680304	-	Volvo

Автомобиль - VOLVO XC90 (2007 - 2014)

VIN код	Год выпуска	Пробег (км)	Топливо
	2014	31,000	Дизель
Цвет	Код цвета	Тип кузова	Тип салона
-		-	-
Двигатель	Код двигателя	Тип коробки передач / Передаточное число	Номер коробки передач
	D5244T18	Автомат /	



< > X